



Secteur Vilaine

bief	Mois	Ba			Nove	mbre	;	1	Décei	mbre			Janvio	er		Fé	vrier				Mar	s		Hauteur d'abaisse	
ŝ	Semaine Biefs	teau	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	_	UDSERVATIONS
1	Dupont des Loges	X																AV	A	A	A	A	A	20 cm	Rénovation du stade d'eau vive abaissement jusqu'en juin
2	Le Comte (1)	X													AV	A	A	A						30 cm	Trvx de marches d'accès à l'eau de l'ilôt de l'Octroi (RM) à confirmer
3	Apigné (1)	X																							
4	Cicé	X																							
5	Mons	X																							
6	Pont-Réan																								
7	Le Boël	X																							
8	La Bouëxière																							1 m	Travaux maçonnerie sur culée déversoir RD & RG + écluse (entreprise) - à confirmer
9	Gailieu	X																						1 m	Travaux maçonnerie sur culée déversoir RD & RG + écluse (entreprise) - à confirmer
10	La Molière																								
11	Macaire																								
12	Guipry (2)								Ī																
13	Malon (2)																								

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief du Comte

(2) Le bief de Mâlon est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief de Guipry

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté
A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial





Secteur Ille

ief	Mois	Ba	1	Nove	mbre	;		Déc	embi	re			Janv	ier		1	évrie	er			N	Iars		Hauteur	ODOURNATIONS
N° b	Mois Semaine Biefs	teau	44	45	46	4 7	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	ıo	11	12	d'abaissem ent	OBSERVATIONS
	Le Mail	X																							
2	St Martin	X																							
3	St Grégoire	X		A	A	A	A																	50cm	Abaissement réalisé pour permettre les travaux du vannage privé de Mr Schmitt à Charbonnière
4	Charbonnière			AV	V	V	V					A	A	Α .	A										Abaissement plus vidange réalisé pour permettre les travaux du vannage privé de Mr Schmitt à Charbonnière+Elagage en berge
5	Gacet											A	A	Α .	A									50cm	Elagage en berge
6	Haut-Chalet	X	AV	V	V																				Vidange pour remise en état du lavoir par la commune de betton bief de Ht Chalet
7	Les Brosses																								
8	Grugedaine																								
9	Les Cours		AV	V	V	V																			Remplacement porte aval écluse Fresnay + Vérification porte amont et seuil de la porte amont des Cours
10	Fresnay		AV	V	V	V	V	V	V	V	V	v	V	v	v '	7	V								Vidange du Bief pour travaux de Berge sur 1300m du déversoir rive gauche jusqu'à l'écluse de St Germain sur Ille
11	St Germain/Ille	X											AV	v	V										Remplacement porte aval de Bouessay+réprise étanchéité de la porte amont de l'écluse de St Germain sur Ille
12	Bouessay			AV	v	V	V	V																	Reprendre l'étanchéité de la porte amont posée en eau le 2 septembre 2021+carrés de vantelles de la porte aval de St Médard sur Ille à refaire.
13	St Médard/llle	X																							
14	Dialay																								
15	Ille																								
16	Haute Roche	X																							
17	Lengager	X																							
18	Chanclin																							•	
19	Courgalais																							•	
20	De Partage	X																						•	

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté
A Abaissement supplémentaire pa

Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial





Secteur Rance

Jo Mois	Ba		Nov	emb	re		Γ	Décei	mbre		_	Janv	er			Févri	er			N	Iars		Hauteur d'abaissem	OBSERVATIONS
Mois Semaine Biefs	teau	44	45	46	4 7	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0	11	12	ent	
21 Partage(Ségerie)	X																							
22 Malabrie																								
23 La Péchetière																								
24 La Charronnerie											Α	A											80cm	Changement boulon vantelles amont
25 La Parfraire																								
26 26																								
27 LaJaunaie																								
28 La Madeleine																								
29 La P ^{te} Madeleine	X																							
30 La Guéhardière																								
31 La Dialais																								
32 Moucherie																								
33 Tinténiac																								
34 Gromillais	X																							
35 Gué Noellan																								
36 Pont-Houitte																								
37 Calaudry	X																							
38 Couadan				AV	V	V	V																	Enlèvement souches en berge - étanchéité ponctuelle en berge - étanchéité heurtoir porte amont
39 Gacet	X																							
40 Butte Jacquette																								
41 Les Islots	X																							
42 Evran	X	AV	V	V	V																			Remplacement porte aval des Islots semaine 5 - Elagage en berge - Contrôle des ouvrages
43 La Roche	X		V	V																			80cm	étanchéité heurtoir amont Evran
44 Mottay (3)																								
45 Boutron (3)				V	V	V	V																	Elagage - Réfection sortie ponceaux - Sortir pierre parement rd passerelle boutron
46 Pont Perrin (3)				A	Α	A	A																50cm	Elagage - Réfection sortie ponceaux - Sortir pierre parement rd passerelle boutron
47 Léhon (3)																								
48 Le Châtelier (3)	X																							

(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à courre de l'un de ces biefs nécessite la mise à courre de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier

Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

Abaissement

AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté
A Abaissement supplémentaire pa

Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial