



## Secteur Vilaine

bief	Mois	Ba		Nove	embi	e		Dé	cemb	re		Janvier				Fév	rier				Mars	,		Hauteur	
Š	Semaine Biefs	teau	45	46	47	48	3 49	50	5	1 52	2 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	d'abaissen ent	OBSERVATIONS
1	Dupont des Loges	X																AV	A	A	A	A	A	20 cm	Rénovation du stade d'eau vive abaissement jusqu'en juin
2	Le Comte (1)	X													X	$\bigvee$	X	X						30 cm	Trvx de marches d'accès à l'eau de l'ilôt de l'Octroi (RM) à confirmer
3	Apigné (1)	X																							
4	Cicé	X																							
5	Mons	X																							
6	Pont-Réan																								
7	Le Boël	X																							
8	La Bouëxière																							1 m	Travaux maçonnerie sur culée déversoir RD & RG + écluse (entreprise) - à confirmer
9	Gailieu	X																						1 m	Travaux maçonnerie sur culée déversoir RD & RG + écluse (entreprise) - à confirmer
10	La Molière																								
11	Macaire													AV	A	A								o,8om	Remplacement des réhausses du déversoir- Les dates d'intervention sont succeptibles d'être modifiées en fonction de l'approvisionnement des matériaux
12	Guipry (2)																								
13	Malon (2)																								

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief du Comte

(2) Le bief de Mâlon est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief de Guipry

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

Abaissement

AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté
A baissement supplémentaire par rapport au planning initial





## Secteur Ille

	T											Т													1	T
bief	Mois	Ba		Nove	embre	•		D	)écem	ıbre		┖	Jan	vier			Fév	rier				Mars	6		Hauteur d'abaisser	OBSERVATIONS
Š	Semaine Biefs	teau	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	•	
1	Le Mail	X																								
2	St Martin	X																								
3	St Grégoire	X		A	A	A	A																		50cm	Abaissement réalisé pour permettre les travaux du vannage privé de Mr Schmitt à Charbonnière
4	Charbonnière			AV	V	V	V	V	V	V	v	A	A	A	A											Abaissement plus vidange réalisé pour permettre les travaux du vannage privé de Mr Schmitt à Charbonnière+Elagage en berge+Vidange complémentaire pour remettre en place, le fourreau du câble de la sonde du vannage.
5	Gacet											A	A	A	A										50cm	Elagage en berge
6	Haut-Chalet	X	AV	V	V																					Vidange pour remise en état du lavoir par la commune de betton bief de Ht Chalet
7	Les Brosses																									
8	Grugedaine																A								50cm	Réparation fuite bief de Grugedaine Rive droite
9	Les Cours		AV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	v	V	V									Remplacement porte aval écluse Fresnay + Vérification porte amont et seuil de la porte amont des Cours+Prolongation pour finaliser le remplacement retardé de la porte aval de Fresnay+Réparation fuite rive gauche.
10	Fresnay		AV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V									Vidange du Bief pour travaux de Berge sur 1300m du déversoir rive gauche jusqu'à l'écluse de St Germain sur Ille
11	St Germain/Ille	X											X	X	X	X										Remplacement porte aval de Bouessay+réprise étanchéité de la porte amont de l'écluse de St Germain sur Ille+Vidange repoussée en raison des difficultés rencontrées pour le remplacement de la porte de Fresnay qui retardent d'autant la fabrication et la pose de Bouessay aval. Vidange annulée, porte aval remplacée en eau avec l'aide des plongeurs
12	Bouessay			AV	V	V	V	V				П														Reprendre l'étanchéité de la porte amont posée en eau le 2 septembre 2021+carrés de vantelles de la porte aval de St Médard sur Ille à refaire.
13	St Médard/llle	X													A	A	A								50cm	Abaissement 50cm pour élagage en berge
14	Dialay																									
15	Ille											П														
16	Haute Roche	X																								
17	Lengager	X																								
18	Chanclin																									
19	Courgalais							T																		
20	De Partage	Х																								

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté
Abaissement supplémentaire p

Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial





## **Secteur Rance**

bief	Mois	Ba		No	veml	bre			Déce	mbre			Janv	ier			Févr	ier			I	Mars			Hauteur d'abaissem	ORGERNATIONS
N°I	Semaine Biefs	teau	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	ent	OBSERVATIONS
21	Partage(Ségerie)	X																								
22	Malabrie																									
23	La Péchetière																									
24	La Charronnerie											$\times$	X				A								80cm	Changement boulon vantelles amont
25	La Parfraire																									
26	26																									
27	LaJaunaie																									
28	La Madeleine																									
29	La P <sup>te</sup> Madeleine	X																								
30	La Guéhardière																									
31	La Dialais													$\neg$	十	一				一			一			
32	Moucherie													A	十	一									50 cm	Abaissement pour renforcement porte aval et fixation échelle limnimétrique
33	Tinténiac															A									40 cm	Abaissement pour réfection aqueduc détruit lors de travaux de tranchée
34	Gromillais	X																								
35	Gué Noellan																									
36	Pont-Houitte														T											
<b>3</b> 7	Calaudry	X																								
38	Couadan				X	X	X	AV	V	V																Enlèvement souches en berge - étanchéité ponctuelle en berge - étanchéité heurtoir porte amont
39	Gacet	X													$\neg$											
40	Butte Jacquette															一		$\neg$		$\neg$	$\neg$		$\neg$			
41	Les Islots	X													T											
42	Evran	X	AV	V	V	V									T			$\neg$		$\neg$						Remplacement porte aval des Islots semaine 5 - Elagage en berge - Contrôle des ouvrages
43	La Roche	X		V	V	V							一	$\neg$	十	一					$\neg$		一		80cm	étanchéité heurtoir amont Evran
44	Mottay (3)														$\neg$	一		$\neg$		$\neg$						
45	Boutron (3)				X	X	X	X				X	X		T	一				$\neg$			一			Elagage - Réfection sortie ponceaux - Sortir pierre parement rd passerelle boutron
46	Pont Perrin (3)				X	X	X	X				X	X		$\top$	一		$\neg$		$\neg$	$\neg$		一		50cm	Elagage - Réfection sortie ponceaux - Sortir pierre parement rd passerelle boutron
47	Léhon (3)														一	$\dashv$		$\neg$		$\dashv$	$\dashv$		一			
48	Le Châtelier (3)	X												T	十	一										

(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à courre de l'un de ces biefs nécessite la mise à courre de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté

Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial