



Secteur Ille

	1																								
N° bief	Mois	Ba			Nove	mbre		Décembre				Janvier					Février				Mars		Avri	i - Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS
Š	Semaine Biefs	teau	44	45	46	47 48	49	50	50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	OBSERVITIONS															
1	Le Mail	X	A	A	A																			50 cm	Abaissement de 50 cm pour réalisation diagnostic clapet St Martin, vérification ancrages ds la maçonnerie et bavette à remettre en place sous batardeau amont
2	St Martin	X																							
3	St Grégoire	X																							Changement portes amont de Saint-Grégoire sans abaissement (entre mi-février et mi-mars)
4	Charbonnière																								
5	Gacet																								
6	Haut-Chalet	X	AV	V	V	V A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								Vidange du bief réalisée en début de saison, afin de permettre le diagnostic du vannage ex communal de Betton et permettre aussi sa réparation provisoire. Prolongation de la vidange par un abaissement pour l'élagage en berge
7	Les Brosses																								
8	Grugedaine																								
9	Les Cours		A	A	A	A A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							40cm	Abaissement bief de 40 cm pour réaliser l'élagage en berge
10	Fresnay		A	A	A	A A	A	A	A	. A	A	A	A	A	A	A	A							40cm	Abaissement bief de 40 cm pour réaliser l'élagage en berge
11	St Germain/Ille	X																							
12	Bouessay			X	X	A	A																	1 m	Abaissement pour diagnostic parapet amont du pont SNCF
13	St Médard/llle	X	A	A	A	A A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							40cm	Abaissement bief de 40 cm pour réaliser l'élagage en berge
14	Dialay																								
15	Ille			AV	V	v v	V	V	V	v	V	V	V	V	V	V	V	V	7 1	v v	V	V	V		Travaux de réfection de berges d'Ille
16	Haute Roche	X																							
17	Lengager	X																							Changement des portes amont de Lengager sans abaissement (S48 et 49)
18	Chanclin																								
19	Courgalais																								
20	De Partage	X	A	A	A	A A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							40cm	Abaissement bief de 40 cm pour réaliser l'élagage en berge. Partie traitée en régie de Villemorin à la Plousière et l'autre partie par entreprise entre Plousière et la Guénaudière. Changement portes amont de Villemorin (S51 et 52)

Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial





Secteur Rance

<u>.</u>		1			Nove				Dáss				_	Février				Mars							
bie	Mois	Ba			Nove	mpre	-		Décembre				anvie	:r 		F	evriei			IVI	ars		Avri	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS
Š	Mois Semaine Biefs	teau	44	45	46	4 7	48	49	50	51 5	32	1 2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13		Tituteur u usuissement	OBSERVATIONS
21	Partage(Ségerie)	X																							
22	Malabrie							V	V																Réfection de corniches écluse Malabrie
23	La Péchetière																								
24	La Charronnerie																								
25	La Parfraire																								
26	26																								
	LaJaunaie																								
_	La Madeleine																								
29	La P ^{te} Madeleine	X																							
	La Guéhardière																								
	La Dialais																								
	Moucherie					A	A	A																0,70 m	Réparation de berges suite à crue de janvier
	Tinténiac																							- // -	
	Gromillais	X																							
_	Gué Noellan																								
	Pont-Houitte																+	+							
	Calaudry	X																							Changement portes aval Calaudry sans abaissement (S44 et 45)
	Couadan																								
	Gacet	X																							
	Butte Jacquette																								
	Les Islots	X																							Changement portes amont des Islôts sans abaissement (S46 et 47)
	Evran	X									T							1							
	La Roche	X									T							1							
	Mottay (3)		1			A	A	A										1	1					0,70 m	Réparation de berges suite à crue de janvier
	Boutron (3)		1															1							
46	Pont Perrin (3)																								
	Léhon (3)																								
48	Le Châtelier (3)	\mathbf{X}						l				1						1							

(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à courre de l'un de ces biefs nécessite la mise à courre de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier

Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

Abaissement

AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté

Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial