



Secteur Ille

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier					Février					Mars					Avril		Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS	
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	Le Mail	X	A	A	A																								50 cm	Abaissement de 50 cm pour réalisation diagnostic clapet St Martin, vérification ancrages ds la maçonnerie et bavette à remettre en place sous batardeau amont		
2	St Martin	X																														
3	St Grégoire	X																												Changement portes amont de Saint-Grégoire sans abaissement (entre mi-février et mi-mars)		
4	Charbonnière																															
5	Gacet																															
6	Haut-Chalet	X	AV	V	V	V	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	X	X	X	X			40 cm	Vidange du bief réalisée en début de saison, afin de permettre le diagnostic du vannage ex communal de Betton et permettre aussi sa réparation provisoire. Prolongation de la vidange par un abaissement pour l'élagage en berge				
7	Les Brosses																															
8	Grugedaine																															
9	Les Cours		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	40cm	Abaissement bief de 40 cm pour réaliser l'élagage en berge					
10	Fresnay		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	40cm	Abaissement bief de 40 cm pour réaliser l'élagage en berge					
11	St Germain/Ille	X																														
12	Bouessay		X	X	X	X	A	A																				1 m	Abaissement pour diagnostic parapet amont du pont SNCF			
13	St Médard/Ille	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	40cm	Abaissement bief de 40 cm pour réaliser l'élagage en berge					
14	Dialay																															
15	Ille		AV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Travaux de réfection de berges d'Ille					
16	Haute Roche	X																														
17	Lengager	X																												Changement des portes amont de Lengager sans abaissement (S48 et 49)		
18	Chanclin																															
19	Courgalais																															
20	De Partage	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	40cm	Abaissement bief de 40 cm pour réaliser l'élagage en berge. Partie traitée en régie de Villemorin à la Plousière et l'autre partie par entreprise entre Plousière et la Guénaudière. Changement portes amont de Villemorin (S51 et 52)					

V Mise à course (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté
 Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



Secteur Rance

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre				Janvier					Février				Mars				Avril	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS		
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
21	Partage(Ségerie)	X																											
22	Malabrie							V	V																			Réfection de corniches écluse Malabrie	
23	La Péchétière																												
24	La Charronnerie																												
25	La Parfraire																												
26	26																												
27	La Jaunaie																												
28	La Madeleine																												
29	La P ^{te} Madeleine	X																											
30	La Guéhardière																												
31	La Dialais																												
32	Moucherie		A	A	A																						0,70 m	Réparation de berges suite à crue de janvier	
33	Tinténiac																												
34	Grommillais	X																											
35	Gué Noellan																												
36	Pont-Houitte																												
37	Calaudry	X																											
38	Couadan																												
39	Gacet	X																											
40	Butte Jacquette																												
41	Les Islots	X																											
42	Evran	X																										Changement portes amont des Islots avec abaissement de 50cm max	
43	La Roche	X																											
44	Mottay (3)		A	A	A																						0,70 m	Réparation de berges suite à crue de janvier	
45	Boutron (3)																												
46	Pont Perrin (3)																												
47	Léhon (3)																												
48	Le Châtelier (3)	X																											

(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à courre de l'un de ces biefs nécessite la mise à courre de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

 Abaissement annulé / reporté

 Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial